


機能	★	整備・保証付き販売です
内装	★	目立つ損傷はありません
外装		
走行	★	実走行距離です
総合評価点		修復歴
3.5	無	査定協会が定める 修復歴車ではありません



S (6) (5) (4.5) (4) (3.5) (3) (2) (1) R

車種	ムーヴ
グレード	カスタム X スマートセレクションSA
シフト	0AD
ボディカラー	ファイアーコートツレツトM
初度登録年月	平成 26年 11月
車検有効期間	令和 7年 11月 12日
型式	DBA-LA100S
車台番号	LA100S-1097893
排気量	0.66 L
乗車定員	4 人
走行距離	104,459 km

装備品	ナビ カメラ TV オーディオ キーフリー イモビ フラッシュ スタート
※右記以外の装備品についてはスタッフにお尋ねください。	ABS ETC アイドリング ストップ エアバック CVT アルミ ホイール LED ヘッド ライト
	ジャッキ 工具 整備 手帳 取扱 説明書



備考 トアエッジ傷 ステップ傷 外装に1cm未満の損傷
ホイール傷 内装シミ、傷



検査実施者 販売店認定検査員

一般財団法人 日本自動車査定協会 山口県支所

上記車両の車両状態検査は、協会が定める「検査基準」並びに、「修復歴判断基準」に基づき販売店の車両状態確認検査員が行いました。車両状態確認検査員とは、協会の行なう認定研修を修了し、認定試験に合格した者です。

本証明書に記載された内装・外装に関する評価は、車両検査日現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、保証したものではありませんのでその旨をご了承ください。また、車両の機関及び足回り・機能に関しては除外しておりますので、内容等については右記販売店にご確認ください。



一般社団法人自動車公正取引協議会 監修

本書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「TV-CN(車両状態証明事業)」に基づき作成したものです。

不許複製

凹・曲 傷 変色 さび 腐食 修理跡 交換跡 割・穴
U A P S C W XM T

販売店名	山口ダイハツ販売㈱
車両検査日	令和 07年 10月 12日
検査員 No	85-0014

本証明書に関するお問い合わせは販売店がお受けいたします。裏面事項を必ずお読みください。

証明書番号 N85043-000017-1

小さな傷・凹み、軽微な補修跡がある状態です


備考 ステップ傷 外装に1cm未満の損傷 シートにしわ
ドアエッジ傷



販売店認定検査員

一般財団法人 日本自動車査定協会 山口県支所

本証明書に記載された内装・外装に関する評価は、車両検査日現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、保証したものではありませんのでその旨をご了承ください。また、車両の機関及び足回り・機能に関しては除外しておりますので、内容等については右取扱売店にご確認くださいませようお願い申し上げます。



本書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「IV-CON(車両状態証明事業)」に基づき作成したものです。

不許複製

凹・曲 傷 変色 さび 腐食 修理跡 交換跡 割・穴

販 売 店 名	山口ダイハツ販売(株)
車 両 検 査 日	令和 07年 10月 19日
検 査 員 No	85-0014

本証明書に関するお問い合わせは販売店が受けいたします。裏面事項を必ずお読みください。


機能 ★	整備・保証付き販売です
内装	
外装	
走行 ★	実走行距離です
総合評価点	修復歴
3.5	無 査定協会が定める 修復歴車ではありません



S (6) (5) (4.5) (4) (3.5) (3) (2) (1) R

車種	タント
グレード	カスタムX スタイルセレクション
シフト	0AD
ボディカラー	ブラックマイカメタリック
初度登録年月	令和 4年 6月
車検有効期間	令和 一年 一月 一日
型式	6BA-LA650S
車台番号	LA650S-0206895
排気量	0.66 L
乗車定員	4 人
走行距離	18,336 km

装 備 品	ドラレコ ナビ カメラ TV オーディオ キーレス イモビ
※右記以外の装備品についてはスタッフにお尋ねください。	ブッシュスタート ABS アイドリングストップ エアバック 両側電動スライドドア アルミホイール
	LEDヘッドライト ジャッキアップ 整備手帳 取扱説明書



備考 ドアエッジ傷 外装に1cm未満の損傷 外装擦り傷
内装傷 シートに汚れ、シミ、しわ ホイール傷



検査実施者 販売店認定検査員

一般財団法人 日本自動車査定協会 山口県支所

上記車両の車両状態検査は、協会が定める「検査基準」並びに、「修復歴判断基準」に基づき販売店の車両状態確認検査員が行いました。車両状態確認検査員とは、協会の行なう認定研修を修了し、認定試験に合格した者です。

本証明書に記載された内装・外装に関する評価は、車両検査日現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、保証したものではありませんのでその旨をご了承ください。また、車両の機関及び足回り・機能に関しては除外しておりますので、内容等については右記販売店にご確認ください。



一般社団法人自動車公正取引協議会 監修

本書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「TV-CON(車両状態証明事業)」に基づき作成したものです。

不許複製

凹・曲 傷 変色 さび 腐食 修理跡 交換跡 割・穴
U A P S C W XM T

販売店名	山口ダイハツ販売㈱
車両検査日	令和 07年 10月 22日
検査員 No	85-0014

本証明書に関するお問い合わせは販売店が受け付けいたします。裏面事項を必ずお読みください。