



証明書発行日 令和7年 10月 16日

証明書番号 N85045-000067

車両状態証明書

Vehicle Condition Sheet

V-CON

Vehicle Condition Check System

JAAI

一般財団法人 日本自動車査定協会

機能	★	整備・保証付き販売です
内装	★	目立つ損傷はありません
外装		
走行	★	実走行距離です
総合評価点	4	修復歴
	無	査定協会が定める 修復歴車ではありません



S (6) (5) (4.5) (4) (3.5) (3) (2) (1) (R)



傷・凹み等が数カ所ある状態です

車種	アクティトラック
グレード	SDX
シフト	5M/T
ボディカラー	アラスターシルバーM
初度登録年月	令和 1年 12月
車検有効期間	令和 7年 12月 5日
型式	EBD-HA9
車台番号	HA9-1504966
排気量	0.66 L
乗車定員	2 人
走行距離	14,401 km

--	--

装備品	ABS	エアバック	MT	4WD	整備手帳	取扱説明書
※右記以外の装備品についてはスタッフにお尋ねください。						

--	--



備考 シートに汚れ、傷 内装汚れ、傷 外装擦り傷



検査実施者 販売店認定検査員

一般財団法人 日本自動車査定協会 山口県支所

上記車両の車両状態検査は、協会が定める「検査基準」並びに、「修復歴判断基準」に基づき販売店の車両状態確認検査員が行いました。車両状態確認検査員とは、協会の行なう認定研修を修了し、認定試験に合格した者です。

本証明書に記載された内装・外装に関する評価は、車両検査日現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、保証したものではありませんのでその旨をご了承ください。また、車両の機関及び足回り・機能に関しては除外しておりますので、内容等については右記販売店にご確認くださいようお願い申し上げます。



一般社団法人自動車公正取引協議会 監修

本書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「V-CON(車両状態証明事業)」に基づき作成したものです。

不許複製

凹・曲 傷 変色 さび 腐食 修理跡 交換跡 割・穴
U A P S C W XM T

販売店名 山口ダイハツ販売(株)

車両検査日 令和 07年 10月 16日

検査員 No 85-0016

本証明書に関するお問い合わせは販売店がお受けいたします。裏面事項を必ずお読みください。